

2.Ubicazione dello stabilimento

L'attività in esame si svolge al piano terreno di un edificio a destinazione produttiva, ubicato in Via ~~Montemurlo, 28~~, nel Comune di Montemurlo. L'immobile dispone di una zona adibita a laboratorio, di un locale adibito a deposito merce, oltre ai servizi igienici . Per una migliore descrizione dell'ubicazione dello stabilimento si allega planimetria di zona ripresa dal satellite.

3.Macchinari, impianti ed attrezzature

L'indicazione dei macchinari e la loro ubicazione all'interno dei locali è riportata nella planimetria dei locali. Di seguito si riporta l'elenco dei macchinari presenti in azienda:

- 
- N°18 Macchine da cucire circolari
 - N°8 macchine da cucire
 - N°4 taglia e cuci
 - N°4 attacca accessori
 - N°1 Roccatrice (inutilizzata)

I macchinari sopra indicati risultano in buono stato di uso e manutenzione, sono inoltre ovviamente presenti scaffali vari e banchi da lavoro manuale.

4.Materie prime e prodotti ausiliari

Le lavorazioni non richiedono l'uso di sostanze chimiche pericolose. La materia prima/semilavorato è costituita da stoffa.

5.Reflui produttivi

Le lavorazioni non comportano lo scarico di acque reflue.